Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

gigasept PAA concentrate base

Risikohinweise für Mensch und Umwelt

272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. - H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. - H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - H335 Kann die Atemwege rei-Signalwort: Gefahr





WGK 2: wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Anweisungen

on Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren., Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen., BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen., BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Für angemessene Lüftung sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Alle Zündquellen entfernen.

andschutz

Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 120 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 Gesichtsschutzschild

Können in Ausnahmesituationen die Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden, so sollte nur kurzzeitig ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.Kombinationsfilter:A2B2E2K2 Hg NO P3 P D/ CO 20 P3 R D

Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

1. Maßnahme: Alarmierung

Geeignete Löschmittel

Wassersprühstrahl Schaum Löschpulver

Reinigung/ Aufnahme

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Ungeeignetes Material zum Aufnehmen: Saugmaterial, organisch Kieselgur Sägemehl Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen. Mit Wasser spülen.



Erste Hilfe

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser Augenkontakt

mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Sofort mit viel Wasser abwaschen. Sofort Arzt hinzuziehen. Hautkontakt

Einatmen Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei anhal-

tenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Men-

gen Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen.



Frethalfar.

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen be-

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfall-

beauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 160903



Tel:

Z11969 01 Version 02.01

Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

gigasept PAA concentrate additive

Risikohinweise für Mensch und Umwelt



290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. - H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. -

Signalwort: Gefahr

WGK 1: schwach wassergefährdend

Schutzmaßnahmen und Anweisungen

chutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen., BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen., BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt

andschutz Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke:

> 0,11 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe

anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

Augenschutz Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 Gesichtsschutzschild

Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

1. Maßnahme: Alarmierung

Geeignete Löschmittel

Reinigung/ Auf-

nahme

Wassersprühstrahl Löschpulver Schaum Kohlendioxid (CO2)

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Mit Salzsäure oder Schwefelsäure neutralisieren. Verunreinigte Flächen gründlich

reinigen. Mit Wasser spülen.



Erste Hilfe

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch un-Augenkontakt

ter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt Einatmen

Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Men-

gen Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen.



Tel:

Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfall-

beauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070601



Tel:

Z11970 01 Version 02.01